



Säteilymittarien lähettäminen huoltoon / kalibrointiin

1. Täytä huoltolähetteemme (sivulla 2) tai tee itse lähete, jossa on vastaavat tiedot.
2. Kytke virta pois mittareista. Huomioitavaa DMC-2000 –mittareiden lähettämisestä: poista paristot mittareista, äläkä lähetä paristoja huoltoon lainkaan (vrt. litiumparistoja koskevat kuljetusmääräykset).
3. Pakkaa mittarit huolellisesti pahvilaatikkoon. Laita tarpeeksi täytemateriaalia (esim. kuplamuovia), jotta mittarit eivät pääse heilumaan laatikossa.
4. Laita huoltolähete tai vastaavat tiedot sisältävä dokumentti laatikkoon sisälle tai laatikon päälle pakkauslistataskuun.
5. Lähetä osoitteeseen:
Mirion Technologies (RADOS) Oy
Huolto
Mustionkatu 2
20750 Turku
6. Jos haluat huollosta kustannusarvion ennen huoltoa, laita siitä maininta huoltoläheteelle.
7. Mikäli mittaria ei voida korjata tai ei haluta korjattavan esim. kalliiksi katsotun huoltohinnan vuoksi, veloitamme tarkastusmaksuna 0,5 h työtä.
8. Huoltoaika on yleensä enintään 4 viikkoa.

Tarvittaessa kysy lisätietoa:

S-posti service.finland@mirion.com

Puh. 02 4684 600



HUOLTOLÄHETE

Pvm:

Huoltoon/kalibrointiin lähetettävät laitteet, sarjanumerot ja korjattavan vian kuvaus:

Laite	Sarjanumero	Vian kuvaus
-------	-------------	-------------

Lähtäjän nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite:

Palautusosoite, jonne laitteet lähetetään huollon jälkeen:

Laskutusosoite:

Muut ohjeet liittyen huollon käsittelyyn (hinta-arvion tarve, viitteenne yms.):